

Einem Kleber kann vieles anhaften – unter Umständen auch echte Probleme! Dies gilt vor allem wenn Reste von alten Verlegewerkstoffen nicht sorgfältig und möglichst vollständig entfernt werden. Besonders tückisch sind dabei Sulfitablauge-Kleber. Denn obwohl sie seit vielen Jahren nicht mehr eingesetzt werden, können sie bei Renovierungen nach Entfernung des Altbelags, insbesondere Linoleum, zum Vorschein kommen und Probleme verursachen.



Typisch rötliche Rückstände von Sulfitablauge-Klebstoff

Seien Sie also gewarnt falls Sie unter dem alten Bodenbelag einen bräunlicher Kleber finden. Kommt dieser Klebertyp mit Feuchtigkeit in Verbindung, löst ihn diese wieder an.

Lesen Sie dazu den nachfolgenden, interessanten Bericht von Flooright:

[Haftungsprobleme programmiert - Achtung bei altem Sulfitablauge-Kleber](#)